

Geplante Sprengung

WTC Gebäude 7

- 1 **FREIE FALLBESCHLEUNIGUNG** auf Weg des grössten Widerstands
- 2 **PLÖTZLICHER BEGINN** der Zerstörung in Bodennähe
- 3 **SENKRECHTER, SYMMETRISCHER** Einsturz in eigene Grundfläche
- 4 **VOLLSTÄNDIGE ZERKLEINERUNG** des Stahlskeletts von 47 Etagen
- 5 **EXPLOSIONSFOLGEN + BLITZE** von Videos u. Zeugen dokumentiert
- 6 **ENORME WOLKENBILDUNG** aus pulverisiertem Beton
- 7 **VORWISSEN** über ersten Einsturz eines Stahlskelett-Hochhauses
- 8 **SULFIDIERTE DÜNNE STAHLTEILE, LÖCHRIG** „wie ein Emmentaler“
- 9 **FLÜSSIGER STAHL+GESCHMOLZENE EISEN- und MOLYBDÄNKÜGELCHEN**
- 10 **NACHWEIS** von **NANOTHERMIT** im **WTC-STAU**

Der NIST-Bericht sagt, weder schwere Schäden noch extreme Brände oder Diesel waren der Grund für den Einsturz, jedoch das Versagen an Säule 79.

SPRENGUNGSHYPOTHESE

Sie erklärt ALLE Beobachtungen der Zerstörung von WTC7 leicht und vollständig.

Die andere Hypothese, Feuer allein habe WTC 7 zerstört, ignoriert hingegen fast alle diese Beobachtungen.

Direkte Beweise für Sprengung

KEINE Merkmale von Zerstörung allein durch Feuer

BRANDHYPOTHESE

Brände können weniger stabile Bauten auf dem Weg des geringsten Widerstandes mit Verformungen, asymmetrisch und nur teilweise zum Einsturz bringen: Der Sturz würde gebremst, Gebäudeteile blieben intakt. Mehr als 100 Brände in Hochhäusern mit Stahlskelett führten bisher nie zu einem Totaleinsturz.

Berichte von FEMA & NIST

Seismische Beweise von Oberflächenexplosionen

Whistleblower u. Bestätigung von Experten

NIST berechnete weder Symmetrie noch freien Fall

unvorhersehbares angebliches Versagen von Säule 79

Tatortsäuberung, ohne Sprengstoff-Untersuchung



Zweifelsfreie
Beweise für kontrollierte Sprengung

www.AE911Truth.ch

Vereinsadresse:
AE911Truth.ch
8000 Zürich
vorstand@ae911truth.ch



www.AE911Truth.org